

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

HERZ - Skrinky pre rozdeľovače - na stenu - do steny

1 8569 xx, 1 857x xx, SKR 1187xx, 1 6319 xx

Oblasť použitia

Skrinky sú určené pre montáž rozdeľovača s pripojením na vykurovací rozvod pomocou guľových ventilov. Veľkosť rozdeľovača, ktorý je možné do skrinky umiestniť, závisí od dĺžky vnútornej časti skrinky (maximálny počet okruhov rozdeľovača v závislosti od rozmerov skrinky udáva tabuľka v technickom liste). Skrinky sú vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu, opatrené povrchovou bielou farbou odtieňu RAL 9003.

Pokyny pre montáž


Skrinku je potrebné umiestniť s ohľadom na rozmiestnenie rúrok a zohľadniť celkovú výšku podlahy. Výšku skrinky je potrebné nastaviť tak, aby spodná hrana krycej lišty bola v úrovni finálnej vrstvy podlahy. Na tento účel slúžia nastavovacie nožičky a kryciu lištu je taktiež možné nastavovať pre jemné doladenie v rozsahu 3 cm. Pre upevnenie skrinky do steny je potrebné vysekať odpovedajúcu časť muríva. Po nastavení výšky doporučujeme upevniť skrinku v stene pomocou montážnej peny (PUR pena) a pokračovať v montáži rozdeľovača až po vytvrdnutí peny [5-12 hod. v závislosti od teploty prostredia].

Postup - skrinka do steny:

1. Snímate dvierka skrinky, uvoľníte skrutky a snímte rámik skrinky spolu s maskovacou lištou.
2. Nastavte potrebnú výšku skrinky pomocou nožičiek.
3. V prípade pripojenia rozdeľovača z boku, podľa potreby vylomte na boku skrinky záslepky
4. Povoľte skrutky na vnútorných lištách. Lištami je možné pohybovať a nastaviť skrutky na potrebný rozostup pre montáž rozdeľovača. Po namontovaní rozdeľovača na skrutky a dotiahnutí, je možné prípadné posúvanie rozdeľovača v horizontálnom smere.
5. Pripojte rozdeľovač na rozvodné potrubie a taktiež všetky potrebné okruhy.
6. Upevnite maskovací rámik skrinky a lištu

Postup - skrinka na stenu:

1. Snímate dvierka skrinky.
2. Upevnite skrinku na stenu pomocou štyroch skrutiek [A].
3. Povoľte skrutky na vnútorných lištách [B]. Lištami je možné pohybovať a nastaviť skrutky na potrebný rozostup pre montáž rozdeľovača. Po namontovaní rozdeľovača na skrutky a dotiahnutí, je možné prípadné posúvanie rozdeľovača v horizontálnom smere.
4. Pripojte rozdeľovač na rozvodné potrubie a pripojte všetky potrebné okruhy.



Rámik s dvierkami

Rámik s dvierkami je určený pre montáž do sádkokartónových stien. Maskovacia lišta umožňuje nastavenie výšky. Dvierka sa uzatvárajú mincovým zámkom. Rámik s dvierkami je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu, opatrený povrchovou bielou farbou odtieňu RAL 9003.

